新海研2號 保養工作紀錄

編號: OR2C-10-20 版次: 1.0 發行日: 2020.07.15 頁碼: 1/3

部門: □ 甲板部 ■ 輪機部 □ 探測部 114 年 8月

| 日期 | 航次 | 位置 | 維護項目 | 備註 |
|-------|-----|-----|----------------------------------|-----|
| 8/1 | | 東 4 | 陽明文化基金會參訪 | |
| | | | 西 6 碼頭移泊東 4 碼頭 | |
| 8/2 | | 東 4 | 發電機2號添加滑油 | |
| 8/3 | | 東 4 | 發電機 1-2-3-4 號更換鋅塊 | |
| | | 東 4 | 發電機 2 號高低溫海水冷卻器清通 | 上豪 |
| 0 / 4 | | | 上豪檢修後甲板自然通風-風機 4 個鐵箱固定-羅經甲板喇叭固定座 | 台祥 |
| 8/4 | | | 台祥檢修滅火求生設備 | |
| | | | 台祥測試機艙 CO2 滅火系統管路-空氣測試 | |
| | | 東 4 | 發電機1號高低溫海水冷卻器清通 | 上豪 |
| 8/5 | | | 上豪後甲板鐵箱更換 | |
| | | | 上豪吊車漏油管換新 | |
| 0.70 | | 東 4 | ABB 教育訓練 | ABB |
| 8/6 | | | 俊億冷凍檢修空調 2 號機 | 俊億 |
| | | 東 4 | ABB 教育訓練 | ABB |
| 8/7 | | | ACB 斷路器檢修 | 上豪 |
| | | | 上豪後甲板上底漆 | |
| | | 東 4 | 例行性操演 09:00-11:00 13:00-15:00 | 上豪 |
| 8/8 | | | | |
| | | | 上豪後甲板防滑沙施作 | |
| 0.70 | | 東 4 | 添加淡水合計 49 噸 | |
| 8/9 | | | 空調皮帶檢查軸承打牛油 | |
| 8/10 | | 東 4 | 發電機 2 號更換新滑. 油 燃油濾器+2 | |
| | | 基隆 | 開航前 S/B 08:48 加油 45 公秉 | |
| 8/11 | 168 | 外海 | 協助修復工作艇舵桿連接片 | |
| | | | 機艙教育訓練-濾油機啟動更換濾芯教學 | |
| | | 東6 | 進港完俥 18:36 | |
| 0 /10 | 100 | | 檢修潛水磅 | |
| 8/12 | 168 | | 煙囪放殘管添補淡水 | |
| | | | 空調室外濾網更換 | |
| 8/13 | | 東 6 | 全船人員防颱留守 08:00-11:00 | |
| | | | 壓力水櫃補氣 | |
| | | | 汽笛試拉正常 | |
| | | | 測試通風檔板空氣管 | |
| | | | | |

新海研2號 保養工作紀錄

編號: OR2C-10-20 版次: 1.0 發行日: 2020.07.15 頁碼: 2/3

| | | | L. | X 1.4. 2 / 2 | |
|--------|------|-----|------------------------|----------------|------|
| 8/14 | | 東 6 | 上豪通風檔板空氣管漏氣加強 | | 1 古 |
| | | | 上豪維修吊車集線器 | | 上豪 |
| | | 東 6 | 雜用磅濾器清洗 | | |
| 8/15 | 1.00 | | 油耗計算-油櫃測量 58.4 公秉 | | |
| | 169 | | 開航前 S/B 09:24 | | |
| | | | 錨碇浮球順利回收 | | |
| 0 /10 | 169 | 東 6 | 進港完俥 06:06 | | |
| 8/16 | | | 日用油櫃放疏水 | | |
| | | 東 6 | 發電機 4 台 T/C 濾網更換 | | |
| | | | 後版片-後海水磅濾器清洗 | | |
| 8/17 | | | 煙囪放殘管加水 | | |
| | | | 油樣罐+11 準備 | | |
| | | | 緊急發電機月檢查-手動啟動運轉正常 | | |
| | | 東 6 | 前版片-前海水磅濾器清洗 | | |
| 8/18 | | | 空調皮帶檢查 | | |
| | | | 緊急消防磅月保養-啟動測試-真空磅運轉不正常 | | |
| 0 /10 | 170 | 東 6 | 開航前 S/B 08:18 | | |
| 8/19 | 170 | | 空壓機 2 號啟動測試 | | |
| 0.700 | 170 | 東7 | 進港完俥 17:48 | | |
| 8/20 | 170 | | 吊掛科研設備 | | |
| | | 東7 | 吊掛科研設備 接收發電機滑油 20 桶 | | |
| 8/21 | | | 中華機械來船檢修測量發電機 | | 中華機械 |
| | | | 添加淡水 25 噸 | | |
| 0 /00 | 171 | 東7 | 開航前 S/B 10:18 | | |
| 8/22 | | | 汙水井巡檢 | | |
| 0 /00 | 171 | 基隆 | 發電機 2-4 號添補滑油 | | |
| 8/23 | | 外海 | 生活汙水處理器海水沖洗內部 | | |
| 0 /0 / | 171 | 基隆 | 壓力水櫃補氣 | | |
| 8/24 | | 外海 | 發電機1號海水濾器上蓋 O-RING 重製 | | |
| 8/25 | 171 | 基隆 | 空調室外濾網更換 | | |
| 8/ 23 | | 外海 | 空調至外應網史換 | | |
| 8/26 | 171 | 基隆 | 煙囪放殘管添補淡水 | | |
| 6/ 20 | | 外海 | DP 測試正常 | | |
| 8/27 | 171 | 基隆 | 防火指示燈盤測試 | | |
| 0/41 | | 外海 | 左右推地板清潔 | | |
| | 171 | 基隆 | 汗水井巡檢 | | |
| 8/28 | | 外海 | 機艙油品清點盤存 | | |
| | | _ | 進港西 6 碼頭完俥 18:06 | | |

新海研2號 保養工作紀錄

| 編號: | OR2C-10-20 |
|------|------------|
| 版次: | 1.0 |
| 發行日: | 2020.07.15 |
| 百碼: | 3/3 |

| | | 西 6 | 發電機 1-2-3-4 滑油巡檢 | |
|-------|-----|-----|----------------------------|----|
| 8/29 | 171 | 基隆 | 開航前 S/B 08:18 | |
| | | 外海 | 發電機 1-4 號添補滑由 | |
| 8/30 | 171 | 基隆 | 月報表製作 | |
| | | 外海 | 燃油估算配艙準備加油 | |
| | | | 日用油櫃放疏水 | |
| | 171 | 西6 | 定保資料更新 | |
| 8/31 | | | 機器運轉時數更新 | 上豪 |
| 0/ 31 | | | 進港完俥 13:34 西 6 碼頭 | 上家 |
| | | | 上豪拆卸後 A 架橫桿及研究團隊自帶絞機底部固定鐵板 | |

製表人: 大管輪徐誌謙

部門主管:

輪機長廖則明